



**ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN**  
**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE APTITUD TECNICA**

**INTI N° 67-41147**

Se expide la presente certificación voluntaria de Aptitud Técnica para la reconstrucción de cubiertas neumáticas, según el siguiente detalle:

- Alcance: **RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS NEUMÁTICAS.**
- Marca Comercial: **COOPERATIVA DE TRABAJO DON ALBERTO LIMITADA.**
- Modelo: **NEUMÁTICOS DE LAS CATEGORÍAS M, N Y O, PARA USO EN VÍAS PÚBLICAS.**
- Origen: **REPUBLICA ARGENTINA.**
- Presentado para certificar por:  
Razón Social: **COOPERATIVA DE TRABAJO DON ALBERTO LIMITADA.**  
N° de CUIT: **30-70922946-6.**  
Domicilio: **Alessandri N° 819, Morón, provincia de Buenos Aires.**

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) CERTIFICA que efectuada la evaluación, se verifica que la empresa posee la "APTITUD TECNICA" necesaria para la reconstrucción de cubiertas neumáticas, en el marco de las normas vigentes:

- RT-CNR-01 Certificación de neumáticos reconstruidos. Punto 6.1.
- IRAM 113.323 Criterios mínimos de selección de cubiertas neumáticas para reconstrucción y reparación e identificación.
- IRAM 113.324 Materiales para la reconstrucción de cubiertas neumáticas.
- IRAM 113.329 Reparación de cubiertas neumáticas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la auditoría realizada 28/02/2019 y las del 09/05/2019 según: SOT N° 008-5.665 Informe Único, elaborado por el Laboratorio INTI-CAUCHO.

  
**INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL**  
**Ing. Karina Bisciotti**  
**Comité de Certificación**

Fecha de Emisión: **20 de mayo de 2019**

Fecha de Vencimiento: **10 de abril de 2021**

>  
[www.inti.gov.ar](http://www.inti.gov.ar)  
[consultas@inti.gov.ar](mailto:consultas@inti.gov.ar)  
0800 444 4004

Facebook INTIArg  
Twitter @INTIArgentina  
LinkedIn INTI

Página 1 de 2  
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

**Sede Parque Tecnológico Miguelete**  
Avenida General Paz 5445  
Casilla de Correo 157  
B1650WAB San Martín,  
Prov. de Buenos Aires, República Argentina